

Materialaufstellung

Gew. in t	Menge	ca.	Materialart	Form	Bemerkungen / Besonderheiten
4	11	Stk	Gleichrichter		Bild : 1, 6, 7, 23 , 29
1,6	3	Stk	Schaltschränke mit Inhalt		Bild : 2 , 3 , 4 , 22 ,
1,8	20	Stk	Metallschranke ohne Inhalt		Bild : 14 ,15, 16, 20, 24 , 34, 35 ,36,41,42,43 (bei Abholung Leer)
0,3	1	Stk	Lüftungsanlage		Bild : 5
30	6	Stk	Trockentrafo CU Wicklung		Bild : 8, 9, 27,44
0,1	1	Stk	Windkessel		Bild : 10
0,2	1	Stk	Sammelschiene mit Schaltanlage		Bild : 11
0,09	2	Stk	Sicherungswand mir Keramiksicherungen		Bild : 12, 13
0,01	60	Stk	Kleinkondensatoren		Bild : 25 , 26
0,8	2	Stk	Ladegleichrichter		Bild 28
0,16	2	Stk	Prüf-, -und Steuergerät		Bild : 18 , 19, Prüfgerät (mit Öl)
0,06	1	Stk	Schaltanlage		Bild : 33
1,2	1	Stk	Kabeltrommel mit CU-Kabel Prolothen X N2 X S (F) RM / 35 30 KW		Bild : 30, 31 , 32 Trommel entsorgen
0,12	2	St.	Ölschalter (mit Öl)		Bild 21
1	1	Stk	Leistungschalter		Bild 40
0,5	1	Stk	alte Ständerbohrmaschine ausser Betrieb		Bild : 17 (Ständerbohrmaschine ausgemustert)
0,2		Stk	Cu-Kabel sortiemnt (Schrankinhalte)		Bild 24
1		Stk	Mischschrott (Schrauben ,Bleche ,Gitter u.s.w)		Aus den Schränken