



Sachkundigenprüfung gem. DGUV 100 - 500

Gerät: Schaeff - Radlader
 SKL 851 Serie A

BM- Nr.: 315

Fabrik- Nr.: 851 / 0367

Baujahr: 1991

Betriebsstunden: 10335 h

www.bahnbaugruppe.com

Standort: Karlsruhe

Inventar- Nr.: 66193781000

Einstellgen. bis: ---

Revisionstermin: ---



Baugruppe	Raupenbagger	Mobilbagger	ZW- Bagger	Planierraupe	Radlader / Schwenklader	Bauteile	Vollständigkeit	Zustand	Befestigung	Wartung	Funktion	Nach- prüfung erforderlich	
												ja	nein
Grundgerät						Stahlkonstruktion	✓	✓	✓				●
						Achsen- o. Rahmenaufhängung	✓	✓	✓	✓			●
						Pendelachsverriegelung							●
						Schild- Pratztenabstützung							●
						Lagerungen	✓	✓	✓	✓			●
						Verkleidungen / Schalldämmung	✓	✓	✓				●
						Trittflächen	✓	✓	✓	✓			●
						Kotflügel	✓	✓	●				---
						Gegengewichte	✓	✓	✓				●
						Drehwerksgetriebe	✓	✓	✓	✓	✓		●
Fahrwerk/ Schienenfahrwerk						Kugeldrehverbindung	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Anhängevorrichtung	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Achsen / Räder / Bereifung	✓	●	✓	✓	✓		●
						Ketten							---
						Turas, Lauf- u. Stützrollen, Leitrad							---
						Verteilergetriebe	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Kardanwellen	✓	✓	✓	✓	✓		●
Fahrerhaus						Fahrgetriebe	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Schienenfahrwerk							---
						Tür / Fenster/ mech.Arretierung	✓	✓	✓				●
						Scheiben / Scheibenwischer	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Spiegel	✓	✓	✓				●
						Fahrersitz /Sicherheitseinrichtung	✓	✓	✓		✓		●
						Heizung / Lüftung	✓	✓	✓	✓	✓		●
Schutzvorrichtungen/ Haltegriffe/ Aufstiege						Schalldämmung	✓	✓	✓				●
						Kippvorrichtung /mech.Arretierung							---
						zum Fahrerhaus	✓	✓	✓				●
						zum Hydrauliktank	✓	✓	✓				●
						zum Antriebsmotor	✓	✓	✓				●
						Klappen, Abdeckungen, Arretierg.	✓	✓	✓				●
						Fahrerhausschutz							---
Arbeitsausrüstung						Arretierg. Oberwag. /Schaufelarm	✓	✓	✓		✓		●
						Haltebolzen, Transportösen u.a.	✓	✓	✓				●
						Transportaufhängung Greifer							●
						Schwenwerksbegrenzung							●
						Auslegerkombination	✓	✓	✓	✓			●
						Hubgerüst/Schubrahmen/Schild	✓	✓	✓	✓			●
						Greifer/Anbaugeräte	✓	✓	✓	✓	✓		●
					Graben- und Tieflöffel/Ladeschaufel	✓	✓	✓	✓	✓		●	
					Schnellwechselverbindungen	✓	✓	✓	✓	✓		●	
					Lastaufnahmemittel							●	
					Hubhöhenbegrenzung							●	
Gruppe	bagger	gger	gger	raupe	radlader / klader	Bauteile	digkeit		ung			Nach- prüfung	

Baugrup	Raupen	Mobilba	ZW- Baç	Planier:	Radlade Schwen		Vollstän	Zustand	Befestig	Wartung	Funktior	erforderlich	
												ja	nein
Antrieb						Antriebsmotor	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Ansaug- und Abgasanlage	✓	✓	✓				●
						Kraftstoffanlage	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Filter	✓	✓	✓	✓			●
						Kühlung	✓	✓	✓		✓		●
						Schalldämmung	✓	✓	✓				●
Hydraulikanlage						Überlastwarneinrichtung							●
						Hydrauliktank/Hydraulikölbefüllung	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Ölfiter	✓	✓	✓	✓			●
						Hydr.-Pumpen/Ölmotoren	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Ventile/Steuerblöcke/Steuergeräte	✓	✓	✓		✓		●
						Leitungen/Schläuche	✓	✓	✓				●
						Hydraulikzylinder	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Bremsanlage	✓	✓	✓	✓	✓		●
Druckluftanlage						Öldurchführung							●
						Kompressor							●
						Luftbehälter							●
						Luftdurchführung/Ventile/Zylinder							●
						Leitungen/Schläuche							●
Elektr. Anlage						Bremsanlage							●
						Leitung Waggonbremsanlage							--
						Generator/Starter/Motoren	✓	✓	✓		✓		●
						Batterien	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Leitungen/Sicherungen	✓	✓	✓				●
Steuereinrichtungen						Schalter	✓	✓	✓		✓		●
						Beleuchtungs- u. Signaleinrichtung	✓	●	✓		●		●
						Motorregulierung	✓	✓	✓		✓		●
						Getriebe	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Kupplung	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Schaltung	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Bremsen	✓	✓	✓	✓	✓		●
						Lenkung	✓	✓	✓	✓	✓		●
Allgemeines						Knicklenkung							--
					AS10	Hebelarretierung	✓	✓	✓		✓		●
						Kontrollanzeigen	✓	✓	✓		✓		●
						Bediananleitung/Betriebsanweisg.	✓	✓					●
						Allgem. Betriebserlaubnis	●	✓					●
Allgemeines						Schilder/Schmierplan/Werkzeug	●	✓	✓				●
						Verbandszeug	✓	●					●
						Warndreieck/Unterlegkeil	✓	✓					●
						Transporteinrichtung	✓	✓	✓				●
						Warnanstrich	✓	✓	✓				●
						Instrumente	✓	✓	✓			✓	●
						Feuerlöscher	✓	✓	✓	✓			●
						Taschenlampe/Warnflaggen							--
						Erdungskabel/ Luftschauch-Br.A.							--

Sonstiges: - Bei Fahrten im öffentl. Straßenverkehr: Betriebserlaubnis (ABE) im Gerät nicht vorhanden.
Warndreieck im Gerät nicht vorhanden.

- Ladegabeln verbogen - vor Weiternutzung ggf. Austausch veranlassen.
- Rücklicht hinten rechts zerdrückt - Austausch veranlassen.
- alle 4 Reifen abgefahren und porös
- freiliegende Kabel im Innenraum des Fahrerhauses
- Dämpfer Motorhaube defekt - Austausch veranlassen.
- Verbandskasten abgelaufen 12/2018 - Feuerlöscher nicht vorhanden.

DB Bahnbau Gruppe GmbH
Ladestraße 8

Karlsruhe, 18.08.2020
Ort/Datum

39175 Königsborn
K. Soisson (I.N-B-VS 1 Ss)
Sachkundiger/Stempel:

nä. Prüfung.: 08/2021
Prüfplakette erteilt: ja / nein